

# 状態表

A 697

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成25年6月	ダッ	2	ワ	LDF-KDY281	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.25t FJL 4WD Sタイプ 平ボディ	2980 cc	1250 kg	3275 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
	燃料
	AC
	軽油
走行区分	走行距離
	修復歴
	112697 Km
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8420 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ 175 / 75 R 15  
 Tベルト交換 R 2年3月19日  
 100521km ステッカー張り

◎ セールスポイント記入欄

内寸 311 × 162 × 38  
 フロアマット&バイザー  
 AMラジオ  
 サイドマーカー4対  
 ロープ穴4対  
 左シャシR工具箱  
 Rアオリチェーン2個  
 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ  
 ダッシュボードキズ  
 Fガラス飛び石表面かけ  
 左右ドアミラーキズ  
 シャンフレーム一部サビ  
 荷台板スリキズ・床R入口一部張替え跡  
 荷台床鳥居下1カ所表皮はげ

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウィンド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	KDY281-0009200		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

